

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<i>MAGNA R</i>
PRESSO	<i>BARI</i>
COMMESSA	<i>26 M 10</i>
MODELLO	<i>62212 RUM</i>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO *EFFETTUAZIONE GORE DA NORMA REALIZZATA LA MANUTENZIONE BISTEORALE SOTTO MACCHINE.*

<i>PASTIGIE FFW 11807 BISTE.</i>	<i>SCAD 30/05/26</i>
<i>PASTIGIE FFW 10707 BISTE.</i>	<i>"</i>
<i>PASTIGIE FFW 1015 BISTE.</i>	<i>"</i>
<i>PASTIGIE FFW 11063 BISTE.</i>	<i>"</i>
<i>PASTIGIE FFW 11009 BISTE.</i>	<i>"</i>

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<i>PASTIGIE FFW 11010 BISTE.</i>		<i>"</i>	<i>"</i>

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<i>ASPIRANTE</i>	<i>06</i>				
<i>DE VIL</i>	<i>00</i>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA

Magna RT S.p.A.

C.F. e P.IVA 04886890728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.