

## RAPPORTO DI INTERVENTO

|           |          |
|-----------|----------|
| CLIENTE   | MAGNA A  |
| PRESSO    | BAP      |
| COMMESSA  | 26 M DI  |
| MODELLO   | WELSTEZ  |
| MATRICOLA | DM 10068 |

| PROBLEMA RISCONTRATO     |                                |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| GAS                      | ELETTRICO                      | IDRAULICO                | MECCANICO                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | MANUTENZIONE PROGRAMMATA       |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> | ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO |                          |                          |

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GORE DA UOMO CHIAMATO AD INTERVENIRE SULLA MACCHINA IN OGGETTO PER ROBERTI DI TRACIARE AQUE PUGNATA DA SEI BLOCCO LAVORO COMPLETO PERMANO DI PROVERE UNO STATO DI RISOLUZIONE CON INSERIMENTO 200 Lit. DI OLIO SCELTA PIU' FORTE DI PRECONFEZIONATA

| QUANTITÀ | MATERIALE IMPIEGATO | QUANTITÀ | MATERIALE IMPIEGATO |
|----------|---------------------|----------|---------------------|
|          |                     |          |                     |
|          |                     |          |                     |
|          |                     |          |                     |
|          |                     |          |                     |

NOTE DEL TECNICO INTER. RICHIESTO DA AUGUSTO DI CIAULA

| NOME     | ORA LAVORO ORDINARIO | ORA LAVORO STRA. | NOTT. | FESTIVE | KM |
|----------|----------------------|------------------|-------|---------|----|
| DEPA6    | 03                   |                  |       |         |    |
| MEGAMUSO | 03                   |                  |       |         |    |
| LOW DO   | 06                   |                  |       |         |    |
|          |                      |                  |       |         |    |
|          |                      |                  |       |         |    |
|          |                      |                  |       |         |    |

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

