



**Main
tech**

maintenance and technology

MAIN TECH s.r.l.

Via delle Ortensie, 10 - Z.I. - 70026 Modugno (Ba)

Tel. 080.5315358 - e-mail: main_tech@virgilio.it

C.F./P.IVA 05691610728 - Cap. Soc. € 20.000,00 - R.E.A Bari 434199

N. 30060
DATA 29.05.2026

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA R
PRESSO	BILE
COMMESSA	CE M OI
MODELLO	RISWEYLA
MATRICOLA	ANW 110K

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUANDO COLLE DI LAVORO CHIAMATA
AD INTERVENIRE SULLA MACCHINA LA OBBIEZIONE
PER VERIFICA DI ADESSO. LAVORANDO SOTTO
SERRANDA SI RICHIEDE SULLA PLOVA DI FUSORE
CON FORNITORE E SOSTITUZIONE TUBAZIONE
IDRANTE INTERESSANTE + VERIFICA TUBAZIONE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

LAVORO. RICAMBIATO DA ANTONIO L. (S)

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
M. P. (S)	08				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MAGNA
Cod. For. _____
U. E. 2026
Firma Leggibile

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

eseguito con riserva verifica"

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.