

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<i>MAGNA PT</i>
PRESSO	<i>BARI</i>
COMMESSA	<i>6 M OI</i>
MODELLO	<i>SOZZA STW</i>
MATRICOLA	<i>11002</i>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: *EFFETTUATO ORE 8:30 WORKING CHASSIS DA INTERFACCIA PER SCELTA IN OBIETTO PER PROBLEMI DI IDROLOGIA E RILASCIATO IL LAVORO CORDONANDO + VERIFICA FONZIONAMENTO*

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO: *INTERV. RILASCIATO DA CORDONARE DI MANUTENZIONE.*

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<i>PA6</i>	<i>03</i>				
<i>ASACEN</i>	<i>03</i>				
<i>UCAS</i>	<i>03</i>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE _____

FIRMA DEL TECNICO *[Signature]*

FIRMA DEL CLIENTE **MAGNA**
Magna PT S.p.A.
C.F. e P.IVA 04886830728