

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA P
PRESSO	BARI + BARI
COMMESSA	26 M 10
MODELLO	GADIC
MATRICOLA	ITALIA

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO GITE DA 1000M ALL'INTERNO LA MANUTENZIONE. BITE. SUE BASCULANTE LA OFFICINA

PIASTER FAW 100F3 BITE.		SCD	30/05/2006
PIASTER FAW 100F4 BITE.		"	"
PIASTER FAW 100F5 BITE.		"	"
PIASTER FAW 100F6 BITE.		"	"
PIASTER FAW 100F7 BITE.		"	"
QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
PIASTER FAW 100F3 BITE.	/	"	"
PIASTER FAW 100F4 BITE.	/	"	"
PIASTER FAW 100F5 BITE.	/	"	"
PIASTER FAW 100F6 BITE.		"	"
PIASTER FAW 100F7 BITE.		"	"

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MARCONI	08				
DE RIG	08				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA

Magna P S.p.A.

C.F.: e P.IVA 04886850728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.