

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>ALCANTARA</u>
PRESSO	<u>OFF. MAINTECH</u>
COMMESSA	<u>26 11 01</u>
MODELLO	<u>Q.F. PRESTI</u>
MATRICOLA	<u>HW 1006</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: DOPO EFFETTUATO VERIFICA ELENCO S
INFORME ALI SUESSA E VOLO DEL CRISTO
+ MANCA DI FERMA RILAS RECUPERATO E
CONTRUOLLO E TESTO SUE GIL RELATIVO
CONFESSIONE ELENCO TESTO SUE DA VOI
FORNITI E WAS GIL DELL'INTERO GRUPPO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>ALCANTARA</u>	<u>06</u>				
<u>DE PAG</u>	<u>06</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

AMAGNA

Cod.Fer. _____

05.06.2026

"Ricevuto con riserva e verifica"

FIRMA DEL CLIENTE: [Signature]

Leggibile

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.