

894 BG
14.04.2026

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA
PRESSO	STAB. BARI
COMMESSA	
MODELLO	DXTA
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUATA PUOVA APPROFONDIRA SU
SPLIT PRESSO SALITA COORDINATEL' RAP 2
CON LAVORO CON SGASSANTO RIFUGIA INTERNO,
VISCOSA E FICINI + SANIFICAZIONE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
BUNO9 PALESTRA	-	2			

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA
Cod. For. _____
14 APR. 2026
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma _____
Esigib _____