

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGAZZINI R</u>
PRESSO	<u>BASSE</u>
COMMESSA	<u>26 M 10</u>
MODELLO	<u>GRUPPO TNGO</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO RETTIFICAZIONE CODICE DA 10538 RICHIESTA
LA MANUT. SOSTA. SUI MACCHINARI 100000
HASBERG BAZ 10538 SOSTA. SUI 08/04/26
HASBERG BAZ 10542 SOSTA. SUI

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>FRANCESCO</u>	<u>05</u>				
<u>DE PAS</u>	<u>05</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

