

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA R
PRESSO	BAZ
COMMESSA	26 M 10
MODELLO	GRUB INGO
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GRUPPI DI UOMO MULTISERIE IN
 PRESSIONE SESTESIMO. SUI QUADRANTI IN OGGETTO
 PASSO 14W 10/13 SETTE. SUI 02/04/26
 PASSO 14W 10/15 SETTE. U

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MAGGIANO	10				
DEPA	06				
GRUBBERA	00				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

[Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

[Signature]

Cod. For. 02 MAR. 2026

"Ricevuto, conserva e verifica"

Firma

Leggibile