

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGAS R</u>
PRESSO	<u>BARI</u>
COMMESSA	<u>26 M COI</u>
MODELLO	<u>WELSTAR</u>
MATRICOLA	<u>Sm 10068</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUATO CORRE DA LOSSA CHIAVATA AD
INTERDIPENDENTE SULL PLACCHETTA IN OGGETTO PER
PROBLEMI DI TRACCONTRATO GUGLIE DI SERBATOIO
DISCOPPIO FERRATO E POWERDE AD EFFICIENZA
LO SINDO PIU VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

RICHIESTA DI INTERV. DICISUA AGRICOLA

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>Suscomisto</u>	<u>OC</u>				
<u>Salvo</u>	<u>OC</u>				
<u>SPS6</u>	<u>OC</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	<u>MAGAS R</u>
		God.Fer. <u>18 MAG. 2026</u>
		"Ricevuto con riserva e verifica"
		Firma Leggibile <u>[Firma]</u>