

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	BARI
COMMESSA	26 M 10
MODELLO	GRUPPO FINE
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO COLLE DA VERBA MULTIFEDER LA
MANUTENZIONE SOST. SOLA MAGNAN IN OGGIATO
NILES DA 1000% SOSTA. SAD 17/05/2006
NILES DA 1001% SOSTA. "
RELSHORE SLW NOCP SOSTA. "

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MAGNAN	08				
BINO	08				
FRANCESCO	08				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA
Magna PT S.p.A.
C.F.: e P.IVA 04886850728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.