

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>
PRESSO	<u>RAINING ROOM</u>
COMMESSA	<u>26 M 14</u>
MODELLO	<u>OLC DNI</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CORRE DA UOMO QUALITÀ IN
MANUTENZIONE TRATTORE SOTTO AL CILINDRO IN OGGI
CON I RELATIVI GUARNI E AMMORTIZI DI TRAZIONE
STENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PERCOSTOMO</u>	<u>06</u>				
<u>DEPSE</u>	<u>06</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

cod. Fornitura 91015338
28/NO-DATI G
19.05.2006

FIRMA DEL TECNICO [Signature]

FIRMA DEL CLIENTE MAGNA PT S.p.A.
C.F.: e P.IVA 04880850728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.