

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MACAL &</u>
PRESSO	<u>BA1 + BA2</u>
COMMESSA	<u>26 M 10</u>
MODELLO	<u>65DIA.</u>
MATRICOLA	<u>MACAL</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFettuato GORE DA 1000m ALL'INTERNA
MANUTENZIONE BIPES. SUIE MACCHINE 15 ORE

ESAG SM 10/05 BITE. SUD 16/06/2006
ESAG SM 10/06 BITE. "
ESAG SM 10/07 BITE. "
ESAG SM 10/08 BITE. "
ESAG SM 10/09 BITE. "

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<u>ESAG SM 10/10 BITE.</u>		<u>"</u>	<u>"</u>
<u>ESAG SM 10/11 BITE.</u>		<u>"</u>	<u>"</u>
<u>ESAG SM 10/12 BITE.</u>		<u>"</u>	<u>"</u>
<u>ESAG SM 10/13 BITE.</u>		<u>"</u>	<u>"</u>

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MASSIMO</u>	<u>04</u>				
<u>DE PAO</u>	<u>01</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature]

FIRMA DEL CLIENTE [Signature]
Cod. For.
P. S.M. 2006
Firma Leggibile

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.