

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA
PRESSO	Bari + BPE
COMMESSA	26 M 10
MODELLO	62DIO.
MATRICOLA	2222

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

Effettuando GORE DI WORK RELAZIONALE LA
MANUTENC. BIPERSONALE SUI MACCHINE IN OPERA



PIASTRE FRLV NO16 BIPER. SCS 3/05/26
PIASTRE FRLV NO15 BIPER. u
PIASTRE FRLV NO12 BIPER. u
PIASTRE FRLV NO13 BIPER. u
PIASTRE FRLV NO13 BIPER. u

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MARCO VULPIS	24				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
	
	MAGNA Magna PT S.p.A. C.F. e P.IVA 04886850728