

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNUS R
PRESSO	BATH + BATH
COMMESSA	26 M 10
MODELLO	GRUPPINO +
MATRICOLA	65521

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO COLLETTA DA VORMA RELAZIONE LA
MANUTENZIONE SOSTA DI SUI PISCINE IN OGGETTO

ESAG DI 1012 SOSTA 21/03/26
ESAG DI 1100 SOSTA "
CHIAVIA SOSTA 1034 SOSTA " 21/03/26
ESAG DI 1012 SOSTA "

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MAGNUS R	08				
SPINZUS	04				
DESG	06				
GRUPPINO	06				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature] FIRMA DEL CLIENTE [Signature]

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.