

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGAS R
PRESSO	Bari
COMMESSA	26 M 10
MODELLO	GOLD 200
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUANDO GHE DI 108mm RECUPERANDO LA
MANUTENZIONE SETTE 800. SUI ALZANTI IN OGGETTO
FORO DI 1042 SETTE SUI 10/4/2006

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
M. R. G. M. C. S. I. O	08				
DE PAG	08				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

214/010

Cod. Fer. _____

22 MAR 2006

Firma _____

Leg. _____

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE