



**Main
tech**
maintenance and technology

MAIN TECH s.r.l.

Via delle Ortensie, 10 - Z.I. - 70026 Modugno (Ba)

Tel. 080.5315358 - e-mail: main_tech@virgilio.it

C.F./P.IVA 05691610728 - Cap. Soc. € 20.000,00 - R.E.A Bari 434199

N. 16706

DATA 26 / 03 / 2006

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGAN S.</u>
PRESSO	<u>Bale</u>
COMMESSA	<u>26 M 10</u>
MODELLO	<u>GRUPPO TNGO</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO CORREZIONE DA LAVORO RICHIESTA LA MANUTENZIONE.
SOSTITUZIONE DELLA MANUTENZIONE LA CORREZIONE

PERILLOSO PER IL W. MOD. 2006. SOST. 18/03/2006

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO


NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MAGGIORANO</u>	<u>08</u>				
<u>GIACCHIA</u>	<u>05</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Leggibile



Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.