

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGAN &
PRESSO	211 + 212
COMMESSA	26 11 10
MODELLO	G.D.C.
MATRICOLA	10111

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUATO COLLE IN VODOMI RILIEVATI IN
MANUTENZ. BITE E SUE ANCHORE A OGGIO

ESAG SM 10114 BITE.		~	16/06/2026
ESAG SM 10116 BITE.		~	~
ESAG SM 10120 BITE.		~	~
ESAG SM 10122 BITE.		~	~
ESAG SM 10123 BITE.		~	~
QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
ESAG SM 10001 BITE.		~	~
ESAG SM 10016 BITE.		~	~
ESAG SM 10099 BITE.		~	~
ESAG SM 10122 BITE.		~	~
ESAG SM 10124 BITE.		~	~

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MAGAN &	06				
DE PAG	06				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Cod. For.

1° GIU 2026

"Ricevuto con riserva o verifica"

Leggibile

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.