

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNUS R</u>
PRESSO	<u>BARZ</u>
COMMESSA	<u>26 m lo</u>
MODELLO	<u>GOLOS ENGO</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUANDO COLLE DI CORDONE RULLI ED ANNI A
MANUTENZIONE STRUTTURE SUI PISCINE

EFFETTUANDO WELDER SUI 1000 SERRI SUI 22/03/06
WELDER SUI 1000 SERRI SUI 22/03/06

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>SILVANO MASLO</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

ANALISI
Cod. For.
Z.
Firma
Leggibile

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE "Ricevuto con riserva e verifica"