

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MACOM P.</u>
PRESSO	<u>SP1</u>
COMMESSA	<u>26 M 13</u>
MODELLO	<u>WFSR</u>
MATRICOLA	<u>DM 1006F</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO LA FINE DELL'ATTIVITA' DI
RIABILITAZIONE GUGLIE G. ROSTO W STUO E
VERIFICA DI SOSTENIBILITA'

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>M. G. M. S. B.</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

1.000.000.000
Cod.Fer.
02 APR. 2020
Firma Loggibile

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE (cognome con riserva verifica)