

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGAN A</u>	PROBLEMA RISCONTRATO			
PRESSO	<u>BSP1</u>	GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	<u>C6 M 18</u>	☐	☐	☐	☐
MODELLO	<u>WU SER</u>	☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
MATRICOLA	<u>DA 10062 BA 03</u>	☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETUATO A FINE SCULTURALE DI BUCA
+ CHIUSO IN PASTRE + SUGGERIMENTI E DEDICAZIONE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MAGAN A</u>	<u>06</u>				
<u>GASCONI</u>	<u>06</u>				
<u>LOU SO</u>	<u>06</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Cod. For.

02 APR. 2026

Firma
Leggibile

"Ricevuto con riserva e critica"

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.