

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA R
PRESSO	OTTESSA
COMMESSA	OTT.
MODELLO	CELM H112
MATRICOLA	620615

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

Dopo aver effettuato le dovute verifiche durante l'ispezione si notava che per motivi del gruppo DB la cella si presentava in situazione critica da SFR. Colm. -> si eseguono altre verifiche di controllo

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MAGNANO	03				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE "Ricevuto con riserva e verifica"
Firma
Leggibile