

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>Phosco R</u>
PRESSO	<u>BSP1</u>
COMMESSA	<u>26 M 10</u>
MODELLO	<u>GRB TINGO</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFettuato come da Norma RAL 1006 e 1008.
SEDE SMC S.p.A. RAL 1006 e 1008

APROD SCA 1006 SEDE SSD 18/03/2026
RAL 1008 SCA 1008 SEDE. u

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>TRISTANO</u>	<u>05</u>				
<u>DEPNO</u>	<u>05</u>				
<u>ANDREA</u>	<u>05</u>				
<u>REPORT</u>	<u>05</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature]

FIRMA DEL CLIENTE [Signature]

MAGNA
Cod. For. 18 MAR 2026
"Ricevuta con riserva e verifica"
Leggibile

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.