

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<i>MAGNA PT</i>
PRESSO	<i>PT</i>
COMMESSA	<i>26 M 10</i>
MODELLO	<i>GRUPPO 7000.4</i>
MATRICOLA	<i>62012</i>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFettuando lavoro di manutenzione programmata

PERLAVORO SLW 1013 SEDE. SCS 13/05/2006

PERLAVORO SLW 1015 SEDE

TELSOM 1011 1011 BITE.

TELSOM 1011 1011 BITE.

TELSOM 1011 1011 BITE.

TELSOM 1011 1011 BITE.

TELSOM 1011 1011 BITE.

MAGEL 1011 1011 BITE.

MAGEL 1011 1011 BITE.

MAGEL 1011 1011 BITE.

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM.
<i>MAGNELLO</i>	<i>08</i>				
<i>DELLA</i>	<i>08</i>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA
Magna PT S.p.A.
C.F. e P.IVA 04885850728