

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<i>MAGNA P</i>
PRESSO	<i>BAPZ</i>
COMMESSA	<i>26 11 10</i>
MODELLO	<i>GOLO +mg</i>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO *EFFETTUATO COLLE DI VORRA' ALL'INTERNA LA MANUTENZIONE STRUTTURALE. SUIRE MACCHINE IN OPERA*

FORNO DA 10006 SFEDE. SUD 14/05/26
REFRIGER. SLW 1106 SFEDE. " 6/05/26
REFRIGER. 1106 M083 BITE " 16/05/26
" 1106 M085 BITE " "
DOSSA DA 1106CP BITE. " "

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<i>h</i>	<i>DA M080 BITE</i>	<i>h</i>	<i>h</i>
<i>h</i>	<i>DA M031 BITE</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<i>PAROMUSO</i>	<i>03</i>				
<i>DEPAS</i>	<i>03</i>				
<i>DEPAS</i>	<i>03</i>				
<i>BLAND</i>	<i>03</i>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA
Magna P.I. S.p.A.
C.F.: 05691610728