

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	ABATE P
PRESSO	BALZ
COMMESSA	26 M. OI
MODELLO	SEALDO SCA MOPB
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO Effettuato controllo da norma multipla la
sostituzione della non definita e la sua
installazione da noi fornita + verifica e prova di funzione
OK

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
ABATE P	04				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

ABATE P Cod. For. _____ 07 APR. 2020 Ricevuto con riserva e verifica" Firma Leggibile ABATE P
--

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.