

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA
PRESSO	BARI + BARE
COMMESSA	C6 M L
MODELLO	0000 70760
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: *Intervento GSE da lavoro regolare in
MANUTENZIONE SULLA MACCHINA IN OGGIO*

PRELAVORO SLW M17 SEPA. SDA 06/05/2006
PRELAVORO SLW M11 SEPA. u 08/05/2006
PRELAVORO SLW M103 SEPA. u 10/05/2006

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<i>MAGNA</i>	<i>06</i>				
<i>DEPA</i>	<i>06</i>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO *[Signature]*

FIRMA DEL CLIENTE *[Signature]*

MAGNA
Magna PT S.p.A.
C.F.: e P.IVA 04886860728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.