

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA R
PRESSO	BARI
COMMESSA	26 11 01
MODELLO	WELSER
MATRICOLA	01 1003

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUANDO COLLETTA DI OLI E FILTRI CHIAVISTI AD INTERFERENZA SUI MACCHINARI IN OPERAZIONE PERMANENTE. NECESSITA' DI PULIZIA SUBSTRONI E PULIZIA DI DISINQUINAMENTO. DALLA STESSA AZIONE RISULTA INIZIATO TO DA LAVORAZIONE. RISPONDI NEGATIVAMENTE IL MANUTENIMENTO NON SI PUO' A DISORDINARE.

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

PER LA LAVORAZIONE DA FARO ROTAZIONE

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MAGNA R	06				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE