

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MASSIMO R</u>
PRESSO	<u>BAP</u>
COMMESSA	<u>26 M 18</u>
MODELLO	<u>WEL 558</u>
MATRICOLA	<u>012 10068</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

NO ORD 1500723/67 RS NOC

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CONTROLLO DA VERIFICA RELATIVE ALLA
L'INIZIO DELL'UNITA' DI MARCHIO PERTE, INCA GI
PRIMA DI MARCHIO MARCHIO + INIZIO SOSTITUZIONE DELLA
MUSCULA DI ACCIAIO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO


NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MASSIMO R</u>	<u>04</u>				
<u>DELLA</u>	<u>04</u>				
<u>ANDREA</u>	<u>04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE



Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.