



C.da Fondo la Cornola, 123 | 70026 Modugno (BA) Tel./Fax: 080 5324911
info@servicegru.it- www.servicegru.it
Partita IVA: 05841000721

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

IMPRESA		MAGNA SPA		Ordine di lavoro n.		3571	
		VIA DEI CICCIAHINI 4					
		40026 MODUGNO (BA)		Data		05/02/2026	
C/O VS CANTIERE							
Macchina Tipo		N. Macchina		H. MT:		Sbraccio mt	
DS 1222		SCAM 208					
				Ore		Operatore DIEGAULT - VI. UCCI	

ORE DI LAVORO				VIAGGIO				CAUSALI	
				ANDATA		RITORNO			
data	mattina	pomeriggio	ore	Tempo (H)	Percorso (km)	Tempo (H)	Percorso (km)		
								Montaggio	☐
								Smontaggio	☐
								Riparazione	☐
								Vendita	☐
								Visite periodiche	☐
								Noleggio	☐
								Garanzie	☐

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

INTERVENIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA FILTER DS1222 SU SEA11008

IN. 03/02/76

MATERIALI IMPIEGATI

[illegible]

Firma dell'esecutore

Firma del Committente