

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>
PRESSO	<u>Rife</u>
COMMESSA	<u>25 M 10</u>
MODELLO	<u>QSDIC misc</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		


DESCRIZIONE LAVORO EFFettuando GATE DA 008MA MOLIESA IN
MANUTE BITE. SUIE MACCHINE IN OGGETTO

SCHWAB SLA 10031 BITE.	SCHWAB 04h/20		
SCHWAB SLA 10033 BITE.	" "		
SCHWAB SLA 10035 BITE.	" "		
SCHWAB SLA 10036 BITE.	" "		
SCHWAB SLA 10037 BITE.	" "		
QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
SCHWAB SLA 10038 BITE.	" "	" "	" "
SCHWAB SLA 10039 BITE.	" "	" "	" "
SCHWAB SLA 10040 BITE.	" "	" "	" "
SCHWAB SLA 10041 BITE.	" "	" "	" "
SCHWAB SLA 10042 BITE.	" "	" "	" "

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>INFERMISTO</u>	<u>08</u>				
<u>IS-126</u>	<u>08</u>				
<u>BANDI</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	
		Cod. For. <u>12 NOV. 2005</u>
		"Ricevuta con riserva e verifica"
		Firma Leggibile

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.