

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGAS
PRESSO	BAGZ
COMMESSA	26 M 10
MODELLO	GND + GORI TNGO
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO GORE IN VORMA ALLIANTO IN
LA MANUTENZIONE. BISTE + SESTE. DENS MANUTENZIONE

ENG ON MOLE BISTE SUSD 02/02/2026
ENG ON MOLE BISTE "
ENG ON MOLE BISTE "
ENG ON MOLE BISTE "
NILES ON MOLE SESTE " 03/02/2026

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<u>SPNOLD SGA MOLE</u>		<u>"</u>	<u>04/02/2026</u>

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MARCO MASLO</u>	<u>06</u>				
<u>GASMAN</u>	<u>06</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

