

## RAPPORTO DI INTERVENTO

|           |             |
|-----------|-------------|
| CLIENTE   | MAGNA R     |
| PRESSO    | BSP1 + BSP2 |
| COMMESSA  | 26 M 10     |
| MODELLO   | CONDIC.     |
| MATRICOLA | ALISA       |

| PROBLEMA RISCONTRATO     |                                |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| GAS                      | ELETTRICO                      | IDRAULICO                | MECCANICO                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | MANUTENZIONE PROGRAMMATA       |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> | ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO |                          |                          |

DESCRIZIONE LAVORO Effettuando lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alla  
MANUTENZIONE BLOCCHI SU MANIPOLATORI AGETO

INTERVENTO MANUTENZIONE BLOCCHI  
NICE SDA 1012 BLOCCHI  
NICE SDA 1016 BLOCCHI  
NICE SDA 1018 BLOCCHI  
UNIOR FBA 1003 BLOCCHI  
SUD 10/02/23  
" 14/02/23  
" 21/02/23

| QUANTITÀ | MATERIALE IMPIEGATO | QUANTITÀ | MATERIALE IMPIEGATO |
|----------|---------------------|----------|---------------------|
|          |                     |          |                     |
|          |                     |          |                     |
|          |                     |          |                     |
|          |                     |          |                     |

NOTE DEL TECNICO

| NOME                | ORA LAVORO ORDINARIO | ORA LAVORO STRA. | NOTT. | FESTIVE | KM |
|---------------------|----------------------|------------------|-------|---------|----|
| <u>MANUTENZIONE</u> | <u>05</u>            |                  |       |         |    |
| <u>DE PEO</u>       | <u>00</u>            |                  |       |         |    |
| <u>CONDICION</u>    | <u>00</u>            |                  |       |         |    |
|                     |                      |                  |       |         |    |
|                     |                      |                  |       |         |    |
|                     |                      |                  |       |         |    |

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| FIRMA DEL TECNICO | FIRMA DEL CLIENTE |
|                   |                   |

**MAGNA**  
Cod. For.    
05 MAR. 2023  
Ricevuto con riserva e verifica  
Firma Leggibile