

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA R</u>	PROBLEMA RISCONTRATO			
PRESSO	<u>BIR</u>	GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	<u>C6 M 13</u>	☐	☐	☐	☐
MODELLO	<u>WEISS</u>	☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
MATRICOLA	<u>DM 1003 852</u>	☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFICACIA IL PROSEGUO DELLA ATTIVITA'
SUI BASI 08/27

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>WELLS</u>	<u>08</u>				
<u>ADLER</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	MAGNA
		Cod. For. <u>15 MAR. 2026</u>
"Ricevuto con riserva e verifica" Firma <u> </u> Leggibile <u> </u>		Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.