

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>PIA GALE</u>
PRESSO	<u>BAPE</u>
COMMESSA	<u>26 M 10</u>
MODELLO	<u>GRUPPO TANGO</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO Effettuato controllo di tutti i componenti idraulici e elettrici del sistema. Sostituiti i guasti in oggetto.
Intervento LWL NITZ S.p.A. del 15/03/26

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIA GALE</u>	<u>08</u>				
<u>PIA GALE</u>	<u>08</u>				
<u>PIA GALE</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

PIA GALE
Cod.For.
15 MAR 2026
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma
Leggibile