

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA
PRESSO	B.P. 1 + 2/2
COMMESSA	26 11/10/04
MODELLO	GOFFO 47NGO
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO GORE DA 1000M CUCINERIA LA
INSPETT. SOTTO. SOTTO INCASTRANDO LA CUCINERIA
WELDER DA 10064 SOTTO. SOTTO 10/01/2006
FANF DA 10061 SOTTO. u u
WELDER DA 10061 SOTTO. u u

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
PURCOSMASO	08				
DELE	06				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Firma]

