



G.da Fondo la Cornola, 123 | 70026 Modugno (BA) Tel./Fax: 080 5324911
info@servicegru.it- www.servicegru.it
Partita IVA: 05841000721

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

IMPRESA <u>MAGNA SAT</u>					Ordine di lavoro n. <u>3569</u>
<u>VIA DEI BICLAMINI 4</u>					
<u>70026 MODUGNO (BA)</u>					
C/O VS CANTIERE					Data <u>03/02/26</u>
Macchina Tipo	N. Macchina	H. MT:	Sbraccio mt	Ore	Operatore <u>DEBENEDETTIS</u>
<u>DS3-40</u>	<u>5094009</u>				

ORE DI LAVORO				VIAGGIO				CAUSALI	
				ANDATA		RITORNO		Montaggio ☐	Visite periodiche ☐
data	mattina	pomeriggio	ore	Tempo (h)	Percorso (km)	Tempo (h)	Percorso (km)	Smontaggio ☐	Noleggio ☐
								Riparazione ☐	Garanzie ☐
								Vendita ☐	☐

DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA FILTRO DS-3-40 SU
SCAMPO9

INTERV. 03/02/26

MATERIALI IMPIEGATI

[illegible]

Firma dell'esecutore

Firma del Committente