

**Report di Intervento Esterno**

Indicare sulla corrispondenza e sui pagamenti

Nr. di service	Codice Cliente	Data
43227351	50008563	25.11.2025

Receipt No.: 1040007845

Cliente
Magna PT S.p.A.
Via Dei Ciclamini, 4
BA 70026 Modugno
Italy

Indirizzo Cliente
Magna PT S.p.A.
Via Dei Ciclamini, 4
Modugno BA 70026
Italy

Vs. Ordine 4500706582

Persona di riferimento: Fabrizio Baldassarre

Service Engineer: Francesco Pisacane

Servizio svolto:

Osservazioni: OS F/S Contract PM

periodo: 25.11.2025 - 25.11.2025

Numero di Commessa: 305394921

Numero di attrezzatura	S/N	P/N	Descrizione
ED17220327	180646192	GSN152300000	GXS750/2600F MK2 HV MD SE SK

Descrizione del guasto

Effettuato intervento HCPRO su GXS750 sn 200394164 e 180646192 con acquisizione dei dati e controllo della stato delle macchine. Seguiranno report dettagliati.

Effettuato anche un check sulle altre pompe presenti nello stabilimento.

Osservazioni del cliente

Orari

Data	Da	A	Pausa	Ore	Attività	Kilometri
25.11.2025	08:00	11:00	00:00	03:00	Viaggio standard	
25.11.2025	11:00	13:30	00:00	02:30	Lavoro standard	
25.11.2025	14:00	17:30	00:00	03:30	Viaggio standard	

attività

punto di vista	Azioni
0020	VISUAL INSPECTION FOR DAMAGE AND LEAKAGE
0030	OBSERVE EXCESSIVE NOISE/TEMP./VIBRATION
0040	CHECK OIL LEVEL AND TOP UP AS REQUIRED
0050	CHECK PUMP CONNECTIONS, SECURE AS NEEDED
0060	CHECK AND CLEAN Y-STRAINER
0070	VISUAL INSPECTION OF N2 PURGE
0080	CHECK AND CLEAN PUMP EXHAUST PIPE
0090	OPERATIONAL AND PERFORMANCE CHECK

Cod.For. 0091 015 391

12 GEN. 2026

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma
Leggibile

**Report di Intervento Esterno**

Indicare sulla corrispondenza e sui pagamenti

Nr. di service	Codice Cliente	Data
43227351	50008563	25.11.2025

Receipt No.: 1040007845

0100	PROVIDE SERVICE REPORT
0110	Health Check

Francesco Pisacane

Luigi Landriscina