Main tech
maintenance and technology

MAIN TECH s.r.l.
Via delle Ortensie, 10 - Z.I. - 70026 Modugno/Bari
Tel./Fax 080.5315358 - e-mail: main_tech@virgilio.it
C.F./P.IVA 05691610728 - Cap. Soc. € 20.000,00 - R.E.A Bari 434199

N. 596/OK
DATA 07 / 11 / 2025

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	BAP2
COMMESSA	25 M 10
MODELLO	CONDIC MTAL
MATRICOLA	+ GRUPPO FRIGO

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO COME DA VOSTRA RICHIESTA LA MANUT. BIMEN. + SEMEN SULLE MACCHINE IN OGGETTO

TACCHELLA SCA M033 BIMEN	SCAD	04/11/25
DOOSAN DM M029 BIMEN	"	"
DOOSAN DM M030 BIMEN	"	"
DOOSAN DM M031 BIMEN.	"	"

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
DELSHAVER SLW M017 SEMEN.		"	12/11/25
EMAG SCA M009 BIMEN		"	"
EMAG SCA M003 BIMEN.		"	"

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MARGOMILANO	06				
DE PAO	06				
BRUNO	06				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MAGNA
Cod.For.
12 NOV. 2025
"Intervento con riserva o verifica"
Firma Leggibile

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.