

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA</u>
PRESSO	<u>801 + 802</u>
COMMESSA	<u>26 11 10</u>
MODELLO	<u>6012 + 6013</u>
MATRICOLA	<u>FM60</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GATE DA 10000 RICHIEDERE
LA MANUTENZIONE SETTE + BITE. SUI RICHIEDERE
OPPORTO

NILES DA 10000 SETTE. SCD 05/01/26
FM60 DA 10000 SETTE "

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MAGNA</u>	<u>06</u>				
<u>DEL 26</u>	<u>04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE		 Cod.Fcr. _____ 09 GEN 2026 FIRM Leggibile _____
FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE "Ricevuto con riserva e verifica"	