

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGGI R</u>	PROBLEMA RISCONTRATO			
PRESSO	<u>BSP</u>	GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	<u>C6 U 13</u>	☐	☐	☐	☐
MODELLO	<u>WU 802</u>	☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
MATRICOLA	<u>In 1068 BS 02</u>	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO			

DESCRIZIONE LAVORO EFFICACIA IL PROSEGNO DELLA ATTIVITA'

SUL MARCHIO IN OGGETTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>CRISTINA</u>	<u>06</u>				
<u>DETA</u>	<u>06</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

ARMAGNA
Cod.For. _____
16 MAR. 2022
Firma del CLIENTE <u>ricevuto con riserva e verifica</u>
Firma Leggibile <u>[firma]</u>

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL

CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.