

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA R.
PRESSO	
COMMESSA	Z6 M 10
MODELLO	65021. UNAC
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CONE DI NORMA MANUTENZIONE LA PULIZIA
BIRRESCO E SUIA MACCHINA LA OGGI


FORG OM 10096 BITE.		SAD 02/02/2026	
FORG OM 10092 BITE.		u	u
FORG OM 10093 BITE.		u	u
FORG OM 10100 BITE.		u	u
FORG OM 10101 BITE.		u	u
QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
FORG OM 10102 BITE.		u	u
FORG OM 10103 BITE.		u	u

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
DASPIOMAS 60					
GASDARETO					

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MAGNA
Cod.For. _____
14 FEB. 2026
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma _____
Leggibile _____

FIRMA DEL TECNICO


FIRMA DEL CLIENTE