

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA P.T
PRESSO	G.P.S. 1
COMMESSA	26.11.01
MODELLO	PRAWMA
MATRICOLA	HNW 10013

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		


DESCRIZIONE LAVORO INTERVENTO SU V.S. CATTAN X ALTA
ISTIPATURA OLIO, RILASCIATO MANCATO RIVOLTO
DAL COMPARTIMENTO A CAUSA DELLA ROTTA DEL
PROTEZIONE TORNIO (KRIWAN).
SOSTITUITO, E' FORTI BLOCCHI ALCUNI DI
FUNZIONAMENTO.

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
N° 01	KRIWAN INT 09		

NOTE DEL TECNICO INTERVENTO RICHIESTO DAL SIG DI CAVITA.

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
ROMANO M.		21:00 - 24:00	03		
GADAWTA V.		21:00 - 24:00	03		

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO 	FIRMA DEL CLIENTE 	MAGNA
		Cod. For. _____
		05 FEB. 2026
		"Ricevuto con riserva e verifica"
		Firma Leggitte _____

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.