

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA P
PRESSO	BARI + BITE
COMMESSA	26 M 10
MODELLO	6512 + 0003
MATRICOLA	7700

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CONE DA NORMA ALLIENI LA NORMA:
BITE + SERIE SUTE SU CANTIERE IN OGGI


FEWG SCA M00P BITE	SSD M63/26
FEWG SCA M008 BITE	" "
FEWG SCA M010 SUTA	" "

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MARCONI	00				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE



FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE "Ricevuto con nota e verifica"