

45/116

DATA 29, 01, 2026

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA R
PRESSO	BARI + BAFE
COMMESSA	26 M 10
MODELLO	G-DECO. + G-DECO. Fines
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUATO COLLE DA VO 8mm RECHIESE DA
A MANUTENZIONE. BLORE. SUI MACCHINARI IN OGGETTO

PRATICA FFW 10073 BLORE.

SUD 25/01/2026

PRATICA FFW 10074 BLORE.

PRATICA FFW 10075 BLORE.

PRATICA FFW 10076 BLORE.

PRATICA FFW 10077 BLORE.

QUANTITÀ

MATERIALE IMPIEGATO

QUANTITÀ

MATERIALE IMPIEGATO

PRATICA FFW 10078 BLORE.

PRATICA FFW 10079 BLORE.

PRATICA FFW 10080 BLORE.

PRATICA FFW 10081 BLORE.

PRATICA FFW 10082 BLORE.

PRATICA FFW 10083 BLORE.

PRATICA FFW 10084 BLORE.

PRATICA FFW 10085 BLORE.

PRATICA FFW 10086 BLORE.

PRATICA FFW 10087 BLORE.

PRATICA FFW 10088 BLORE.

PRATICA FFW 10089 BLORE.

NOTE DEL TECNICO

NOME

ORA LAVORO ORDINARIO

ORA LAVORO STRA.

NOTT.

FESTIVE

KM

MAGNA R

DEPACO

08

06

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MAGNA
Cod.For.
04 FEB. 2026
Firma Leggibile

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE