

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>FAGGI R</u>
PRESSO	<u>BSP1 + BSP2</u>
COMMESSA	<u>25 M L</u>
MODELLO	<u>QDDIO.</u>
MATRICOLA	<u>mmc</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO COLLE DI LAVORI MANUTENTIVI IN
MANUTENZIONE BOTTIGLIERE SULLA MACCHINA IN OGGETTO

FORNO DA 1016 BOTT. SENZA OIL/OIL/2005
FORNO DA 10190 BOTT. " "
FORNO DA 10172 BOTT. " "
FORNO DA 1018 BOTT. " "
FORNO DA 1009 BOTT. " "

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<u>FORNO DA 1016 BOTT.</u>		<u>"</u>	<u>"</u>
<u>FORNO DA 1009 BOTT.</u>		<u>"</u>	<u>"</u>

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>Stefano</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

AMAGNA
Ced. For. 10 DIC. 2005
Firma Leggibile con riserva e versata

FIRMA DEL TECNICO [Firma] FIRMA DEL CLIENTE [Firma]

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.