

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA P
PRESSO	BARI + BARE
COMMESSA	25 M L
MODELLO	6002.2100
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: Effettuando lavori di manutenzione su una macchina a iniezione. Biotecnica. Sulle macchine in oggetto.

PISTONE FW	NO 13 BITE	SUD	01/12/25
PISTONE FW	NO 13 BITE	~	~
VALVE S/A	NO 99 BITE	~	~
VALVE S/A	MM BITE	~	~
VALVE S/A	MTZ BITE	~	~
QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
VALVE S/A	MM3 BITE	~	~
CHIAVI	BOX 1034 BITE	SUD	03/12/25
FORNITORE	BOX 1040 BITE	~	~

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MANUSO	06				
SEAL	06				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA
Magna P.T.S.p.A.

C.F. e P.IVA 04886850728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.