

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGAS P.
PRESSO	BARI 1 + BARI 2
COMMESSA	25 M 10
MODELLO	GOFFI TNGO +
MATRICOLA	GOFFI RITAL

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO CORRE DA UOMMA RUMORE DA
MONTARE. BLOTTI E SERIE. SOTTO ALCESTIAE IN
OGGETTO

WATER SCS 10538 BARE. SCD 14/11/25
PELSTAFER SCW 1013 SERIE " 15/11/25
PELSTAFER SCW 1015 SERIE " 15/11/25

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PALESTINIANO</u>	<u>06</u>				
<u>DE LUCA</u>	<u>09</u>				
<u>BALLO</u>	<u>07</u>				
<u>DE LA</u>	<u>07</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature] FIRMA DEL CLIENTE [Signature]

