

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>PIGON R</u>
PRESSO	<u>BARE</u>
COMMESSA	<u>25 M 10</u>
MODELLO	<u>GRUPPO FMSO</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETUANDO CORRE DA VORRE ALCHIEZON
IN MANUTENZIONE SEAT - SOUS MACHINERIE IN
OGGETTO

FMSO DA 1000 SEAT - SUD 16/10/2005
FMSO DA 10100 SEAT - " "

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIGON R</u>	<u>06</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Firma]

Mod. For. 22
22.12.2005
Firma [Firma]
"Ricevuto con riserva e verifica"