

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA
PRESSO	26 M DI
COMMESSA	FMG SCS MODI
MODELLO	
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUATO COLLE DA NORMA CHIAMATA
AD INTERVENIRE SUL GRUPPO FMG DELLA MACCHINA
IN OGGETTO PER PROBLEMI DI ALTA PRESSIONE
DA VERIFICA EFFETTUA SI ESEGUITE LA PULIZIA
FIAT ACQUA DA IL PROBLEMA DI HP E DOPO
DA VALORI TOTORICASSI GRU PREDA MO SI
RISOLVE IL PROBLEMA PER MANIPOLAZIONE DI PEDI
DA MACCHINA E LA MACCHINA RISOLVE LA GAMAZZA

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
QUINDI NECESSITA CHIAMATA CENTRO ASSISTENZA			
	M.B. ROBERTO FIDIO		ROBERTO DI VITO
	SPRINTER		

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
ROBERTO	03				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO *[Signature]*

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA
Cod.For. _____
20 GEN. 2026
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile <i>[Signature]</i>